

リリースノート

Version 2.0.0

Release Notes 2018.09.25



「不実施」表記を追加

木造・鉄骨造(第2面、重説)

鉄筋コンクリート造(第2面、重説)

依頼者の同意がなく、調査できなかった場合は、報告書内に「不実施」と表記できるように変更。

| 〈 その他の検査 鉄筋探査 | | | | | | | <i>±</i> 21 |
|---|-----|-------------------|--------------------|---|-----------|---|-------------|
| | 計 | 置の結果 | 【12】鉄筋探査 | 劣化事象等(| □有り□無し□調査 | できなかった) ■ 不実施 | |
| 鉄筋探査の 有無 本し ▼ | 計 | 置の結果 | 【13】コンク リート圧縮強度 | 劣化事象等(| □有り□無し□調査 | できなかった) | なし |
| 検査項目 | | 記書の結果 | | | | | |
| その他 | | | | | 劣化事象等 | 劣化事象等 | |
| 四本マキも 笠田 一 | | | | | 有 無 調査できな | った 有無調査でき | きなかった |
| 「備考」 「「「「「「「「」」」 「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「」」 | 調 | 各部(の有類 ※調査 | 無 査対象がない部 | 土台及び床組 床 柱及び梁 外壁及び軒裏 バルコニー 内壁 天井 小屋組 | | 軒裏 □ □ バルコニー □ □ 内壁 □ □ 天井 □ □ 小屋組 □ □ 屋根 □ □ | |
| ■アプリ | ■報台 | _ _ | | | | | |

蟻害(構造) 木造・鉄骨造(第 11 面)

床下点検口等の有無に「ウ 不要(床下空間がない場合)」を追加

| ✓室内の検査 蟻害・腐朽など | | | | 【木造・鉄骨造】 (第11面) |
|-----------------------|------------|-----------------|-------|---------------------------------------|
| 床下点検口 不要(床下空間がない場合) ▼ | 調査の結果 | 【10】蟻害 (構造) | 劣化事象等 | 等(口有り口無し口調査できなかった) 口対象部位なし 口不実施 |
| の有無 「不安(休下王间がない場合) ・ | 調査の結果 | 【11】腐朽等 (構造) | 劣化事象等 | 等(口有り 口無し 口調査できなかった) 口対象部位なし 口不実施 |
| 検査項目 | | | | |
| (構造) 著しい蟻害 未検査 入 | 外部•内部 | | | 【10】蟻害(構造) |
| | 調査項 | 目 | | 確認内容 |
| その他 | 床下点検口等の有無 | ₩ | ロアロイ | 無し ロウ 不要(床下空間がない場合) 有り |
| | (1)著しい蟻害 | | ロア | 無し |
| 調査できた範囲 9割以上 ▼ | | 調査不要 | ロイ | 有り(下の()内を記入) a. 蟻害が確認された場所 |
| | | | | () |
| 備考 | | | | |
| | 外部・内部 | | | 【11】腐朽等(構造) |
| | 調查項 | 調査項目 | | 確認内容 |
| | (1) 著しい腐朽・ | ・腐食等 | ロア | 無し |

■アプリ

New way of the Real Estate

天井 (雨水) 木造·鉄骨造 (第 15 面)

天井点検口の有無に「ウ 不要(小屋裏空間がない場合)」を追加

| く 室内の検査 天井 | | 【木造・鉄骨造】 (第15面) |
|--------------------------------|---------------------|---|
| 天井点検口 の有無 不要 (小屋裏空間がない場合) ▼ | 調査の結果 【18】 天井 | 劣化事象等(口有り 口無し 口調査できなかった) 口対象部位なし 口不実施 |
| 検査項目 | 調査の結果 【19】 小屋組 (雨水) | 劣化事象等(口有り 口無し 口調査できなかった) 口対象部位なし 口不実施 |
| (構造)ひび割れ、欠損、浮き、はらみ、剥落 未検査 > | 調査の結果 (20) 屋根 (雨水) | 劣化事象等(口有り 口無し 口調査できなかった) 口対象部位なし 口不実施 |
| (雨水)天井の雨漏りの跡 未検査 〉 | 内部 | 【18】天井(雨水) |
| その他 | 調査項目 | 確認内容 |
| 調査できた範囲 9割以上 ▼ | 天井点検口等の有無 | ロア 無し ロウ 不要(小屋裏空間がない場合) ロイ 有り |
| 備考: (構造) | (1)天井の雨漏りの跡 | □ ア 無し □ イ 有り(下表に記入) a. 天井の雨漏りの跡が確認された場所 |
| 備考: (雨水) | 内部 | 【19】小屋組(雨水) |

■アプリ



木造・鉄骨造にて、一戸建てと共同住宅で、報告書(第15面)を切り替えるようにしました。

| ✔ 外周りの検査 | 屋根 | ♠ | | | |
|--|------------|-------|--|--|--|
| 調査要否 一戸建 | ての住宅 | • | | | |
| 検査項目 | | | | | |
| (雨水)破損、ずれ、ひ 浮き、剥がれ | び割れ、劣化、欠損、 | 未検査 🍃 | | | |
| (雨水) 防水層のひび割れ、劣化、欠損 水切り金物などの不具合 未検査 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 調査できた範囲 | 9 割以上 | • | | | |

| 外部 | | 【20】屋根(雨水) | | |
|---|------|---|--|--|
| 調査項目 | | 確認内容 | | |
| (1)屋根葺材の著しい破損、 ずれ、ひび割れ、劣化、 欠損、浮き又ははがれ (屋根葺材による仕上げの 場合) | ロアロイ | | | |
| (2) 防水層の著しいひび割れ、 劣化若しくは欠損 又は水切り金物等の不具合 ((1) 以外の仕上げの 場合) | ロアロイ | 無し 有り(下表に記入) a. 防水層の著しいひび割れ、劣化若しくは欠損又は水切り 金物等の不具合が確認された場所 □ 東面 □ 西面 □ 南面 □ 北面 | | |

| ✔ 外周りの樹 | 屋根 | ♠ | | | |
|--------------------|-----------------------|-------|--|--|--|
| 調査要否 | 共同/住戸型 長期修繕計 | 画有 ▼ | | | |
| 検査項目 | | | | | |
| (雨水)破損、 浮き、剥がれ | ずれ、ひび割れ、劣化、欠損、 | 未検査 〉 | | | |
| (雨水)防水層 水切り金物なと | 層のひび割れ、劣化、欠損 ごの不具合 | 未検査 | | | |
| その他 | | | | | |
| 調査できた範 | 囲 9割以上 | • | | | |

| 外部 | | 【20】屋根(雨水) | | | |
|----------------|--------------------------------------|------------------|---|-------------|--|
| 調査 | 項目 | 確認内容 | | | |
| 屋根の調査の要 | 5 | 調査区分 日 住戸型 日 住棟型 | 長期修繕計画の有無 □ 長期修繕計画を有する □ 長期修繕計画を有しない — | 屋根(雨水)の調査 | |
| ずれ、ひび 欠損、浮き | 著しい破損、 割れ、劣化、 又ははがれ による仕上げの | □イ 4 | 無し 9り(下表に記入) a. 屋根葺材の著しい破損、ずれ、 浮きが確認された場所 □ 東面 □ 西面 □ | ひび割れ、劣化、欠損、 | |

■アプリ

その他、報告書の最適化

- ・調査当日の状況:「調査実施日」「開始時刻」「終了時刻」「天候」を追加しました。
- ・調査時の状況:「修復履歴、リフォーム工事の有無」を報告書から削除しました。
- ・耐震性に関する書類:I(1)確認した書類の名称「ク 構造確認書」を削除しました。
- ・耐震性に関する書類:I(1)確認した書類の名称「キ 構造計算書(割印のある「構造安全証明書」を含む)」に変更しました。
- ・鉄筋コンクリート造【6】内壁(構造)、【7】天井(構造)をページ分割し、備考を追加しました。
- ・「備考」の入力エリアが小さいページを分割し、入力できるようにしました。
- ・「場所」や「調査位置」の入力エリアを大きくしました。

